



RÉPERTOIRE DES ORGANES

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. — Contacteur à clef. | 20. — Manocontact. |
| 2. — Récepteur de température. | 21. — Thermocontact. |
| 3. — Récepteur de jauge. | 22. — Dynamo. |
| 4. — Éclairage combiné. | 23. — Démarreur. |
| 5. — Témoin de charge vert. | 24. — Boîte à fusibles. |
| 6. — Témoin d'huile et filtre à air. | 25. — Batterie. |
| 7. — Témoin clignotant T.A. | 26. — Barrette à languettes AV. |
| 8. — Témoin clignotant 1 ^{re} remorque. | 27. — Phares. |
| 9. — Témoin clignotant 2 ^e remorque. | 28. — Codes. |
| 10. — Témoin de phare. | 29. — Prise de remorque. |
| 11. — Commutateur d'éclair. avert. | 30. — Boîte raccordement AR. |
| 12. — Commutateur clignotant. | 31. — Éclaireur plaque de police. |
| 13. — Prise de courant. | 32. — Lanternes AR. |
| 14. — Transmetteur de jauge. | 33. — Lanternes AV. |
| 15. — Régulateur de tension. | 34. — Clignotants AR. |
| 16. — Barrettes à languettes. | 35. — Clignotants AV. |
| 17. — Barrettes à éléments. | 36. — Phare AR. |
| 18. — Centrale clignotante. | 37. — Masse. |
| 19. — Avertisseur. | |

RÉPERTOIRE DES CABLAGES

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A — Superstructure. | K — Alimentation AR. |
| B — Alimentation combiné | L — Alimentation aile gauche. |
| C — Alimentation contacteur à clef. | M — Alimentation aile droite. |
| D — Alimentation thermocontact. | N — Connexion AR. |
| E — Faisceau AV. | O — Masse prise Scintex. |
| F — Alimentation jauge. | P — Alimentation éclaireur de plaque. |
| G — Phare gauche. | Q — Lancement positif |
| H — Phare droit. | R — Lancement négatif. |
| I — Alimentation régulateur. | S — Faisceau alimentation. |
| J — Jonction fusible centrale. | T — Fil intérieur. |