



RÉPERTOIRE DES ORGANES

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. — Contacteur à clef. | 20. — Démarreur. |
| 2. — Récepteur de température. | 21. — Thermostart. |
| 3. — Récepteur de jauge. | 22. — Manocontact. |
| 4. — Éclairage combiné. | 23. — Alternateur. |
| 5. — Éclairage compte-tours. | 24. — Batterie. |
| 6. — Témoin d'huile rouge. | 25. — Avertisseur. |
| 7. — Témoin de charge. | 26. — Feux de croisement. |
| 8. — Témoin clignotant T.A. | 27. — Projecteurs AV. |
| 9. — Témoin clignotant remorque. | 28. — Connexion AR. |
| 10. — Commutateur clignotant. | 29. — Prise de remorque. |
| 11. — Commutateur d'éclairage. | 30. — Éclaireur plaque de police. |
| 12. — Prise de courant. | 31. — Feux position AV. |
| 13. — Centrale clignotante. | 32. — Feux position AR. |
| 14. — Régulateur. | 33. — Clignotants AV. |
| 15. — Fusibles. | 34. — Clignotants AR. |
| 16. — Barrettes à languettes. | 35. — Projecteur AR. |
| 17. — Barrettes à éléments. | 36. — Condensateur. |
| 18. — Transmetteur de jauge. | 37. — Barrettes à éléments. |
| 19. — Thermistance. | 38. — Masse. |

RÉPERTOIRE DES CABLAGES

- | | |
|--------------------------------|---|
| A — Superstructure. | K — Alimentation aile droite. |
| B — Shunt bornes 17 - 19. | L — Faisceau connexion AR. |
| C — Alimentation combiné. | M — Masse prise Scintex. |
| D — Alimentation thermostart. | N — Alimentation éclaireur plaque police. |
| E — Alimentation thermistance. | O — Lancement positif. |
| F — Alimentation jauge. | P — Lancement négatif. |
| G — Shunt fusibles. | Q — Fil masse siège. |
| H — Faisceau AV. | R — Faisceau phare AR. |
| I — Alimentation AR. | S — Fil intérieur phare. |
| J — Alimentation aile gauche. | T — Fil masse régulateur. |